

JILL STUARTブーツに関するお詫びとお知らせ

平素は弊社商品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ブランド「JILL STUART (ジル スチュアート)」の下記のブーツにおきまして、ヒール取り付けの釘が打たれていない商品があることが判明致しました。

お客様の安全を期するため、当該商品を改修の上、無償にてヒール部分の点検をさせていただくことと致しましたので、既にお買い上げ頂きましたお客様には大変お手数をおかけ致しますが、店舗スタッフもしくは下記お問合せ先までお申し出頂きますようお願い申し上げます。

お客様には多大なるご迷惑をお掛け致しますことを、深くお詫び申し上げます。弊社と致しましては、今後この様なことがないよう品質管理を徹底する所存でございますので、何卒これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

平成 21 年 1 月 29 日

株式会社サンエー・インターナショナル
JILL STUART 事業部

記

【対象商品】婦人用ブーツ
品 番：093-285073
カ ラ ー：010 黒・020 グレー
価 格：¥110,000 (税込)
販売時期：平成 20 年 10 月 20 日～1 月 27 日

【お問合せ先】
株式会社サンエー・インターナショナル
お客様相談室
フリーダイヤル 0120-305-221
受付時間 午前 10 時～午後 6 時(土・日・祝日を除く)



以上

お客様からご提供頂きました個人情報、本件対応以外の目的には一切使用致しません。